

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 69.0	szt. szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 15.50	m ² m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
3	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 15.50	m ² m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
4	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 11.0*0.25+9.70*0.33+5.30*0.25	m ² m ²	7.276	
				RAZEM	7.276
6	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24.0	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 22.0	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
8	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 6.0	m- g m- g	6.000	
				RAZEM	6.000