

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 68.0	szt. szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 14.20	m ² m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
3	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 14.20	m ² m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
4	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 11.0*0.25+9.70*0.33	m ² m ²	5.951	
				RAZEM	5.951
6	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 19.0	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 31.0	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
8	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 6.0	m- g m- g	6.000	
				RAZEM	6.000