
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 7, 8 w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Piaskowa 7,8 Poznań
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ADRES INWESTORA : Poznań, ul Konfederacka 4
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 7, 8 w Poznaniu					
1		KLATKA SCHODOWA I KORYTARZE UL.PIASKOWA 7			
1.1		Roboty malarskie			
1	KNR 401	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-0100				
1	PIWNICA	29.1+16.5	m ²	45.600	
	PARTER	31.1+21.3+13.4+5.1	m ²	70.900	
	PIĘTRA	(31.1+21.3+18.7)*5	m ²	355.500	
	PODDASZE	11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	483.340
2	KNR 401	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1.	1202-0900	podłogi: ponad 5 m ²			
1	SUFITY	poz.1	m ²	483.340	
	SCIANY	(21.7+16.56)*2.99-3.75*2.43-2*2.31-1*2.1*4-2*1.26*2.3	m ²	86.469	
	PIWNICA				
	SCIANY	(0.47*4)*2.50+0.2*2*2.32-4.17*2.52*2-2.15*2.32-0.9*2*2-2*1*2.1	m ²	-28.177	
	PARTER				
	HOLL				
	SCIANY	(6.91+52.68)*2.5-2*1.26*2.3-1.63*0.8-6*1*2.1-2*3.37*2.1	m ²	115.121	
	PARTER KL				
	I KOR.				
	SCIANY	4*[70.98*2.5-8*1*2.1-0.9*2.1*2-(0.86*0.83*4)-1.62*0.83-1.26*2*2.3-3.37*2.1*2]	m ²	530.881	
	PIĘTER				
	SCIANY	[70.98*2.5-8*1*2.1-0.9*2.1*2-4.5*1.61*2-1.26*2*2.3-3.37*2.1*2-1.62*0.83]	m ²	121.085	
	PODDASZE				
	WEJŚCIE	13.9*2.12-2.02*1-2.6*0.85	m ²	25.238	
	NA STRYCH				
				RAZEM	1333.957
3	KNR 401	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1.	1204-0800	łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/. Należy			
1	analogia	także usunąć i skasować zacieki, naprawić spękania, wkleić siatkę, usunąć			
		uszkodzenia mechaniczne tynku i powłoki malarskiej (przyjęto 10 %powierzchni			
		ścian).			
		poz.2*10%	m ²	133.396	
				RAZEM	133.396
4	KNR-W 2-02	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań	m ²		
d.1.	1520-02				
1	analogia				
		poz.2*5%	m ²	66.698	
				RAZEM	66.698
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
1					
		poz.2-poz.1	m ²	850.617	
				RAZEM	850.617
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów - klatki schodowe			
1	z.sz.2.3.				
		poz.1	m ²	483.340	
				RAZEM	483.340
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian - klatki schodowe			
1	z.sz.2.3.				
		poz.2-poz.1	m ²	850.617	
				RAZEM	850.617
8	KNR 401	Wykonanie farb lateksową lub lakierem bezbarwnym lamperii	m ²		
d.1.	1206-0200				
1	analogia				
		poz.7/2.5*1.25	m ²	425.309	
				RAZEM	425.309
9	KNR 401	Malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - dwukrotne - boki	m		
d.1.	1207-0200	schodów			
1					
		2*(7*(2.4+1.4*2+1.95+1.4+1.2))+3.3)	m	143.100	
				RAZEM	143.100
10	KNR 401	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych	m ²		
d.1.	1215-0800				
1					
		poz.1	m ²	483.340	
				RAZEM	483.340
11	KNR 5-03II	Odnawianie numeracji kondygnacji na kl.schodowej	szt.		
d.1.	1401-02				
1	analogia				
		14	szt.	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.000
1.2		Balustrady wraz z pochwytami			
12	KNR 712 d.1. 0101-0300 2	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych 6*[2.26+1.45*2+2.1]+3.3+1.45	m ² m ²	 48.310	
				RAZEM	48.310
13	KNR 712 d.1. 0105-0300 2	Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji szkieletowych poz.12	m ² m ²	 48.310	
				RAZEM	48.310
14	KNR 712 d.1. 0201-0300 2	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną olejną poz.12	m ² m ²	 48.310	
				RAZEM	48.310
15	KNR 712 d.1. 0209-0300 2	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą nawierzchniową ogólnego stosowania poz.12	m ² m ²	 48.310	
				RAZEM	48.310
16	KNR BC-02 d.1. 0205-05 2 analogia	Odtłuszczenie pochwytów 6*[2.26+1.45*2+2.1]+3.3+1.45	m m	 48.310	
				RAZEM	48.310
17	KNR 2-02 d.1. 1512-01 2 analogia	Dwukrotne lakierowanie pochwytów drewnianych poz.16	m m	 48.310	
				RAZEM	48.310
2		KŁATKA SCHODOWA I KORYTARZE UL.PIASKOWA 8			
2.1		Roboty malarskie			
18	KNR 401 d.2. 1216-0100 1	Zabezpieczenie podłóg folią PIWNICA 29.1+16.5 PARTER 31.1+21.3+13.4+5.1 PIĘTRA (31.1+21.3+18.7)*5 PODDASZE 11.34	m ² m ² m ² m ²	 45.600 70.900 355.500 11.340	
				RAZEM	483.340
19	KNR 401 d.2. 1202-0900 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m ² SUFIITY poz.18 SCIANY (21.7+16.56)*2.99-3.75*2.43-2*2.31-1*2.1*4-2*1.26*2.3 PIWNICA (0.47*4)*2.50+0.2*2*2.32-4.17*2.52*2-2.15*2.32-0.9*2*2*1*2.1 PARTER HOLL (6.91+52.68)*2.5-2*1.26*2.3-1.63*0.8-6*1*2.1-2*3.37*2.1 SCIANY PARTER KL I KOR. 4*[70.98*2.5-8*1*2.1-0.9*2.1*2-(0.86*0.83*4)-1.62*0.83-1.26*2*2.3-3.37*2.1*2] SCIANY PIĘTER [70.98*2.5-8*1*2.1-0.9*2.1*2-4.5*1.61*2-1.26*2*2.3-3.37*2.1*2-1.62*0.83] PODDASZE WEJŚCIE NA STRYCH 13.9*2.12-2.02*1-2.6*0.85	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 483.340 86.469 -28.177 115.121 530.881 121.085 25.238	
				RAZEM	1333.957
20	KNR 401 d.2. 1204-0800 1 analogia	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/. Należy także usunąć i skasować zacieki, naprawić spękania, wkleić siatkę, usunąć uszkodzenia mechaniczne tynku i powłoki malarskiej (przyjęto 10 %powierzchni ścian). poz.19*10%	m ² m ²	 133.396	
				RAZEM	133.396
21	KNR-W 2-02 d.2. 1520-02 1 analogia	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań poz.19*5%	m ² m ²	 66.698	
				RAZEM	66.698
22	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19-poz.18	m ²	850.617	
				RAZEM	850.617
23	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		poz.18	m ²	483.340	
				RAZEM	483.340
24	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		poz.19-poz.18	m ²	850.617	
				RAZEM	850.617
25	KNR 401 d.2. 1206-0200 1 analogia	Wykonanie farbą lateksową lub lakierem bezbarwnym lamperii	m ²		
		poz.24/2.5*1.25	m ²	425.309	
				RAZEM	425.309
26	KNR 401 d.2. 1207-0200 1	Malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - dwukrotne - boki schodów	m		
		2*(7*(2.4+1.4*2+1.95+1.4+1.2))+3.3)	m	143.100	
				RAZEM	143.100
27	KNR 401 d.2. 1215-0800 1	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych	m ²		
		poz.18	m ²	483.340	
				RAZEM	483.340
28	KNR 5-03II d.2. 1401-02 1 analogia	Odnawianie numeracji kondygnacji na kl.schodowej	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2.2		Balustrady wraz z pochwytami			
29	KNR 712 d.2. 0101-0300 2	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych	m ²		
		6*[2.26+1.45*2+2.1]+3.3+1.45	m ²	48.310	
				RAZEM	48.310
30	KNR 712 d.2. 0105-0300 2	Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.29	m ²	48.310	
				RAZEM	48.310
31	KNR 712 d.2. 0201-0300 2	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną olejną	m ²		
		poz.29	m ²	48.310	
				RAZEM	48.310
32	KNR 712 d.2. 0209-0300 2	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą nawierzchniową ogólnego stosowania	m ²		
		poz.29	m ²	48.310	
				RAZEM	48.310
33	KNR BC-02 d.2. 0205-05 2 analogia	Odtłuszczenie pochwytów	m		
		6*[2.26+1.45*2+2.1]+3.3+1.45	m	48.310	
				RAZEM	48.310
34	KNR 2-02 d.2. 1512-01 2 analogia	Dwukrotne lakierowanie pochwytów drewnianych	m		
		poz.33	m	48.310	
				RAZEM	48.310